




PROFIL DE BAINNADE – Fiche de synthèse (Page 1/2)					
Date d'élaboration (ou de mise à jour du profil) : Juillet 2016					
Région : OCCITANIE			Département : GARD (30)		
Commune : Salinelles			Site Baignade : Moulin de Runel		
Contact de la personne responsable de la baignade			Maire de Salinelles - 04 66 80 33 26		
DESCRIPTION GENERALE DU SITE DE BAINNADE					
Caractéristiques physiques de la zone de baignade					
Rive d'implantation de la plage		Rive droite			
Nature de la plage		Galets			
Equipements et usages de la zone de baignade					
Période de contrôle sanitaire		01 Juillet au 31 Août			
Fréquentation estimée :		20 personnes en moyenne			
Equipements sanitaires :		Non			
Stationnement :		Parking en aval de la baignade			
Usages nautiques / loisir :		Pêche			
Accès aux animaux :		Pas d'interdiction			
Autres équipements :		Poubelles			
					
Localisation et Schéma de la zone de baignade					
					
HISTORIQUE DU CLASSEMENT QUALITE DU SITE DE BAINNADE					
Année	2020	2021	2022	2023	2024
Classement qualité :	Excellente qualité	Excellente qualité	Excellente qualité	Excellente qualité	Excellente qualité
Description des épisodes de pollutions au cours des dernières années :	Aucun épisode de pollution n'a été signalé durant les 4 dernières années.				
Commentaires éventuels :					

Figure 1 : Fiche de synthèse du profil de baignade de Salinelles (Source : CEREG Ingénierie, profil de baignade commune de Sainte Croix Vallée Française, Février 2012)



Gestion préventive – Programme des travaux

Diagnostic		Gestion préventive des pollutions		Plan d'actions	Organisme responsable de l'action	Date prévisionnelle de mise en oeuvre
Principaux foyers potentiels de pollutions	Impact	Mesures de surveillance	Indicateurs suivis	Description des principales mesures de réduction des pollutions		
Dispositifs d'assainissements collectif de Lecques et de Fontanes	Moyen	Auto surveillance	Absence de rejet ou de débordement	Poursuite de la bonne exploitation des ouvrages.	Communes de Lecques et Fontanes	2020
Poste de relevage de Lecques	Fort	Auto surveillance	Absence de rejet ou de débordement	Poursuite de la bonne exploitation des ouvrages.	Communes de Lecques	2020
Dispositifs d'assainissements non collectif de Lecques et Fontanes	Moyen	Surveillance périodique de l'absence de rejets	Absence de débordement des fosses. Conformité des dispositifs	Contrôle réglementaire des dispositifs et réalisation des travaux de réhabilitation pouvant être préconisés.	SPANC	2020
Dispositifs d'assainissements non collectif de Vic-le-Fesq	Faible	Absence de débordement des fosses. Conformité des dispositifs	Absence de débordement des fosses. Conformité des dispositifs	Réalisation du diagnostic du SPANC et réalisation des travaux de réhabilitation pouvant être préconisés.	SPANC	2020
Exutoires pluviaux de Lecques, Fontanes et Vic le Fesq	Faible à moyen	Surveillance périodique de l'état de propreté des exutoires	Absence de trace de rejet par temps sec	Poursuite du bon entretien des ouvrages	Communes concernées	2020

En cas de doutes sur la qualité des eaux de baignade, le gestionnaire peut fermer temporairement la baignade pour une durée variable, jusqu'à ce que le doute sur la dégradation potentielle de la qualité de l'eau soit levé.
Un affichage spécifique sera mis en place lors de toute fermeture préventive.

Figure 2 : Fiche de synthèse du profil de baignade de Salinelles
(Source : CEREG Ingénierie, profil de baignade commune de Sainte Croix Vallée Française, Février 2012)