



N°	Nom	Lieu dit
1	FRANUJET	Domaine des Rouvres
2	BLONDIN	Moulin de Rurel
3	PAGES	Doraine de la Clothe
4	BOUCHE	La Missourière
5	ELENA	Chemin de a chaîne
6	MEURICE	Rte de Leques
8	REVEL	Moulin de Pates
9	REBOULE	Ancienne gare
10a	WINDECK	Mas de Fontibus
10b	BARATTE	Mas de Fontibus
11	GRIMAUD	Le Viar
12	MARTIN	Les Bus
13	PERRIN	Fontaine de Montredon
14	De CRECY	Les Ravanières
16	ARCHER	Les Candelles
17	TESSIER	Syva
18a	PASQUET	Cherhin de Montredon
18b	GARCIN	Cherhin de Montredon
18c	FOUQUET	Cherhin de Montredon
18d	BRET	Cherhin de Montredon
18e	SCI BAMBOU	Chemin de Montredon
19	BONACCI	Le Puech
20	ECHALLIER	Route d'Aspers
21	ADER	Route d'Aspers
22	CANONGE	Chemin de la Rouvière

Légende

N°	Description
	Secteur en assainissement collectif
	Habitation ou groupe d'habitations en assainissement autonome
	Sol modérément perméable (k = 6 à 15 mm/h)
	Sol très peu perméable (k < 6 mm/h)
	Sol très peu perméable (k < 6 mm/h)
	Sol très peu perméable (k < 6 mm/h)
	Sol très peu perméable (k < 6 mm/h)

Sol modérément perméable (k = 6 à 15 mm/h)
 Soubassement calcaire > 1.5m / terrain naturel
 Aptitude limitée à l'épandage (plateau d'épandage ou lit filtrant suivant surface disponible : F2-F3a)

Sol très peu perméable (k < 6 mm/h)
 Soubassement calcaire > 1.5m / terrain naturel
 Aptitude médiocre à l'épandage (filtrère à sol reconstitué, enterrée et drainée : F4a)

Sol très peu perméable (k < 6 mm/h)
 Soubassement calcaire < 1.5m / terrain naturel
 Aptitude médiocre à l'épandage (filtrère à sol reconstitué, semi-enterrée ou hors sol, drainée, ou non drainée, suivant profondeur et fissuration du rocher : F3b ou F4b)

Indéterminé
 Secteur n'ayant pas fait l'objet d'investigation